

Ecranprim

Pintura mate anti-manchas de origen vegetal



C.O.V.

Conforme a la Directiva 2010

Categoría A/h: 30 g/L

Este producto contiene un máximo de < 25 g/L

Definición

Pintura mate sin tensión para la renovación y la decoración de viejos fondos. Aislante, bloquea las migraciones de manchas de nicotina, café, manchas secas de humedad, remotes de taninos sobre la madera. Mate profundo, permite igualmente realizar plafones perfectos.

Composición

Resina Hydro Pliolite®, cargas minerales, blanco de titanio, agua.

Ventajas

Fabricada para responder a una demanda específica, la pintura mate anti-manchas BIOROX® contribuye a una calidad más sana del aire y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales, en adecuación total con las demandas de desarrollo sostenible y de la eco construcción.

Fabricado en Francia, en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente.

Características técnicas

Blanco – Mate – Interior – Aislante – Profunda – Sin tensión – Anti-manchas – Micro porosa – Alto poder opacificante – Sin reprises – Lista para empleo – Lavable - Rendimiento aproximado: 8 a 10 m²/L – Seca al tacto en 1 h – Recubrible en 12 h – Secado final en 48/72h – Densidad 1 L = 1.49 kg – Limpieza de útiles con agua clara.

Características ecológicas

Sin solventes – Sin esencias de cítricos

Consejos de aplicación

- Remover bien antes de usar.
- Aplicación a brocha sintética de poliamida o rodillo de microfibras (6 mm aspecto estirado o 9 mm aspecto más grueso), a pistola diluido entre 0 y 5% de agua.
- Aplicación de dos manos para un rendimiento óptimo.
- El material de aplicación debe estar siempre limpio y seco.
- Aplicar entre 5 °C y 30 °C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte).
- Aplicar siempre en tiempo seco: humedad < 65%.

Destino:

- En interior sobre todos los soportes.
- Sobre superficies nuevas, lijar suavemente y quitar el polvo antes de la aplicación.
- Sobre soportes pintados previamente, fregar si fuera necesario, enjuagar bien y lijar antes de la aplicación.
- Sobre metales ferrosos, no ferrosos y plásticos, aplicar una capa de imprimación apropiada antes de pintar.

Precauciones de uso:

Evitar heladas.

Para obtener más información, consultar la ficha de datos de seguridad.

Envases:

0,5 L – 2,5 L